

EINGEGANGEN 19. Dez. 2008



Lehrstuhl für Maschinenelemente und Fördertechnik Ruhr-Universität Bochum, D-44780 Bochum

Süther & Schön GmbH Bonifaciusring 18 45309 Essen Prof. Dr.-Ing. Gerhard Wagner
Fakultät für Maschinenbau
Lehrstuhl für

Maschinenelemente und Fördertechnik Telefon: +49 (0) 234 / 700-6722, -6723

Telefax: +49 (0) 234 / 7094-161

E-Mail: sekr@lmf.ruhr-uni-bochum.de

13. Juni 2007



## Baumusterprüfung gemäß DIN EN 13411 - 7 an geschweißten symmetrischen Seilschlössern (DIN 15315) Teil 1(2) Statische Prüfung

	- V 6			
Auftraggeber: Süther & Schön GmbH				
···			Seil	
Ø	Konstruktion			Mindestbruchkraft [kN]
5,0 mm	Aufzugseil DRAKO 6x19W 5,0 SFC 1570 U sZ			13,70
***		1	Seilschloß NG 5	
	Seilschloß		Keil	Bolzen
Art. – Nr.	SS9 0405 00 000 315		K01 0405 00 000 315	B01 0405 00 000 315
Werkstoff	S 235J (Q235A)		GS 45	Y15
	Statisc	her Zugversuc	h zur Ermittlung des Wirkt	ungsgrades
Nr.	Mindestbruchkraft F <sub>min</sub> [kN]		wahre Bruchkraft F <sub>w</sub> [kN]	$F_{\rm w}/F_{\rm min}$ [%]
22.07	13,70		12,92	94,31
23.07	13,70		12,70	92,70
Ergebnis	Die 4 Prüfmuster erfüllten bei den statischen Zugversuchen die Anforderungen auf Sicherheit von Seilendverbindung und Keil (6.22) sowie die Prüfung auf Verformung (6.23). Bei dem anschließenden Zugversuch zur Ermittlung des Wirkungsgrades der Verbindung versagten die Prüfmuster durch Litzenbruch am Ausgang des Seilschlosses. Keine sichtbaren Risse an Gehäuse, Keil und Bolzen.			

Dr.-Îng. G. Kraft, AOR